



Détails de l'installation

Emplacement : Sélection du Pâtissier
Québec, Canada
www.selectiondupatissier.com

Modèle :  S10

Zone de traitement : Tuyauteries

Problème : Entretien nécessaire à l'aide
de produits chimiques et
manuellement tous les 3 mois

Résultat : Le calcaire s'est amolli et est
tombé

Installé par : Gestion L.B. Inc

