



Détails de l'installation

Site : Supermarché IGA Extra Famille Girard
Bois-des-Filion, Québec,
Canada
www.igafamillegirard.com

Problème de calcaire : Le calcaire devait être nettoyé manuellement à l'aide de produits chimiques

Modèle : Vulcan 5000

Emplacement : Alimentation principale en eau

Zone de traitement : Tuyauteries complètes

Période de l'essai : 6 mois

Résultat :

- Des réparations en forte baisse
- Plus besoin de changer les filtres tous les 6 mois
- Une eau de bien meilleure qualité

5 magasins de la chaîne de supermarchés IGA Extra Famille Girard se sont équipés des unités Vulcan.

Installé par : Gestion L.B. Inc
www.calcairesolution.com



Vulcan 5000 a été installé sur la conduite d'eau principale du système de canalisation.