


Détails de l'installation

- Site :** Avril Supermarché Santé
Ville de Laval, Québec, Canada
- Modèle / emplacement :** Vulcan 3000 a été installé à l'entrée de l'approvisionnement en eau de la serre
- Zone de traitement :** 2.640 tuyaux goutte-à-goutte servent à arroser la production tout entière
- Problèmes de calcaire :** 1 an après avoir arrêté le traitement de l'eau, le système d'irrigation a connu une formation de calcaire qui a obstrué les goutte-à-goutte et empêché la distribution régulière de l'eau de 60 % de la production (440 plateaux de micropousses). Nous avons été ainsi obligés d'arroser manuellement les zones en manque d'eau afin de prévenir les pertes.
- L'avis du client :** « **7 mois** après l'installation de Vulcan, nous avons constaté une véritable amélioration quant à la distribution de l'eau. À compter d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'arroser manuellement chacun des plateaux ! Nous sommes entièrement satisfaits par Vulcan ainsi que par le service apporté. »
- Installé par :** Gestion L.B. Inc
www.calcairesolution.com



Résultats visibles du traitement réalisé par Vulcan sur l'eau – avant et après



Avant



Après



Avant



Après